

SELEÇÃO DE FORNECEDORES - 156690

Nro Proposta	Nro Gerencial	Abertura	Encerramento	Nro Processo	Situação
634	156690	23/02/2024 12:14:24	26/02/2024 09:00:00	230224 / 50182	Encerrada

Descrição da proposta

CONTRAT. EMPRESA P/MANUT. CORRETIVA VIDEO GASTROSCÓPIO FUJIF

Comprador

12.053.184/0008-03 - INSTITUTO CEM - FORMOSA

Proposta criada por

12.053.184/0008-03 - INSTITUTO CEM - FORMOSA

Endereço de cobrança

AVENIDA OESTE JARDIM OLIVEIRA FORMOSA/GO 73.805-201 Telefone: (62) 9 9973-7067

Contato: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Endereço de entrega

AVENIDA OESTE JARDIM OLIVEIRA FORMOSA/GO 73.805-201 Telefone: (62) 9 9973-7067

Contato: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Histórico de Publicação

	Data/Hora	Motivo	Encerramento
Publicação	23/02/2024 12:16:34	HISTORICO DA PRIMEIRA ABERTURA - INSERIDO AUTOMATICO	26/02/2024 09:00:00

TOTAL POR FORNECEDOR

Cpf/Cnpj	Nome do Fornecedor	Contato	Docs	Certs	Cartas	Certifs	Ver Prop	Validade	Cond Pgto	Frete	Prazo Entrega	Fatura Mínima	Total Pedido
TOTAL DO PEDIDO													0,00

PRODUTOS/SERVIÇOS DA PROPOSTA

SERVIÇOS

1	- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM GASTROSCOPIOS	Unidade: UN	Qtde Solic: 1,00	Menor Cotação:
Detalhes: MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VÍDEO-GASTROSCÓPIO, MODELO EG-590WR2, FABRICAÇÃO FUJIFILM, SÉRIE 1G381A199.				
Última Compra: R\$: 0,0000 Marca: Fornecedor:				
PRODUTO NÃO COTADO				

Obs.:	Necessário reparo no conector.
Canal de Biópsia	O canal de biópsia está com boa pressão.
Obs.:	
Distal	Bloco distal íntegro, porém com lente CCD arranhada.
Obs.:	
Canal de Ar	O canal de ar está com boa pressão.
Obs.:	
Canal de Água	O canal de água está com boa pressão.
Obs.:	
Borracha da Ponta	A Borracha da Ponta está íntegra.
Obs.:	
Válvula de Água/Ar	A válvula de água e ar está funcionando corretamente.
Obs.:	
Válvula de Aspiração	A válvula aspiração está funcionando corretamente.
Obs.:	
Fibra de Luz	A fibra de luz está com boa luminosa.
Obs.:	
CCD	CCD não apresenta imagem e com lente arranhada.
Obs.:	
Lente de Luz	As lentes de luz estão íntegras e arranhadas.
Obs.:	
Lente da Objetiva	A lente objetiva está arranhada causando reflexo.
Obs.:	
Placa Gerenciadora	Não apresenta imagem.
Obs.:	Necessário abertura do sistema e reparo ou troca.
CONDIÇÕES GERAIS	
Validade do orçamento	30 dias
Forma de Pagamento	Boleto bancário 10 dias.
Garantia	03 (três) meses
Prazo de Execução	15 (quinze) dias uteis
<p>A garantia do serviço não cobrirá problemas decorrentes do mau uso do equipamento. Tais como variações de tensão, má instalação na rede elétrica, ou a falta de aterramento adequado. No caso de endoscópios flexíveis: furos nos canais de biópsia, ar ou água provocados por objetos pontiagudos como agulha de esclerose ou pinça de biópsia; quebra de lentes; furos na borracha da ponta; mordidas no tubo de inserção; ruptura/descolamento de canais devido a alta pressão (ar comprimido) ou mesmo avarias causadas pelo uso de produtos químicos não poderão ser cobertos pela garantia do serviço.</p>	
<p>Todo orçamento está sujeito a alterações, uma vez que na abertura do equipamento, após a aprovação, seja identificada alguma peça a mais a ser substituída. Contudo será feita, previamente, a consulta/autorização junto ao cliente.</p>	
<p>Sempre que houver necessidade de desmontagem completa do endoscópio, deverão ser substituídos os canais de água, ar e biópsia, assim como a borracha da ponta flexível. Na desmontagem completa serão executadas ainda as lubrificações dos cabos de angulação, ponta flexível e tubo de inserção.</p>	

Os equipamentos biomédicos são muito sensíveis a longos períodos de armazenagem, seus componentes ópticos e eletrônicos, principalmente em se tratando de endoscópios flexíveis infiltrados, podem sofrer danos irreversíveis. Apesar de possuímos depósitos adequados não nos responsabilizamos por problemas ocasionados durante o longo período de armazenagem dos mesmos em nossa assistência técnica.

APARELHO INFILTRADO: A **infiltração** é um processo micro-corrosivo, pode haver sequelas imprevisíveis em um futuro incerto, mesmo após manutenção. Os mais comuns são: quebra da Ponta Flexível, problema na Fibra de imagem nos Fibras e na imagem dos vídeos. Diante dessas informações a Anmed não se responsabiliza por qualquer consequência futura.

Valor Total: R\$ 6.950,00

SEIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS.

Desmontagem/ montagem.

Reparo no Conector
Eletronico

Reparo em Placa
Gerenciadora

Fechamento Hermético

Controle de qualidade

Brasília, 22 de fevereiro de 2024.

Responsável Técnico:
Wesley da Cunha Almeida
CREA:070966406-0
DF

Atenciosamente,

Anmed.

De acordo em ____/____/____

ANMED LTDA.
SCN QUADRA 1 BLOCO C SALA 907, ED BRASÍLIA TRADE CENTER – ASA NORTE –
CEP 70.711-902 – BRASÍLIA - DF
Fone: (61) 3033-7535 atendimento@anmed.com.br



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 26/02/2024 às 15:29, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 26/02/2024 às 15:54, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 27/02/2024 às 10:42, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 357226 e o código verificador 50182.