

SELEÇÃO DE FORNECEDORES - 157560

Nro Proposta	Nro Gerencial	Abertura	Encerramento	Nro Processo	Situação
644	157560	19/03/2024 10:59:03	21/03/2024 09:00:00	180324/51395	Encerrada

Descrição da proposta
SOLICITACAO MANUTENÇÃO CORRETIVA

Comprador
12.053.184/0008-03 - INSTITUTO CEM - FORMOSA

Proposta criada por
12.053.184/0008-03 - INSTITUTO CEM - FORMOSA

Endereço de cobrança
AVENIDA OESTE JARDIM OLIVEIRA FORMOSA/GO 73.805-201 Telefone: (62) 9 9973-7067

Contato: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Endereço de entrega
AVENIDA OESTE JARDIM OLIVEIRA FORMOSA/GO 73.805-201 Telefone: (62) 9 9973-7067

Contato: ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES

Histórico de Publicação

	Data/Hora	Motivo	Encerramento
Publicação	19/03/2024 11:00:16	HISTORICO DA PRIMEIRA ABERTURA - INSERIDO AUTOMATICO	25/03/2024 09:00:00
1ª Prorrogação	20/03/2024 13:38:47	A pedido da Unidade	21/03/2024 09:00:00

TOTAL POR FORNECEDOR

Cpf/Cnpj	Nome do Fornecedor	Contato	Docs	Certs	Cartas	Certifs	Ver Prop	Validade	Cond Pgto	Frete	Prazo Entrega	Fatura Mínima	Total Pedido
TOTAL DO PEDIDO													0,00

PRODUTOS/SERVIÇOS DA PROPOSTA

SERVIÇOS

1	- MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VIDEOGASTROSCÓPIO MODELO: EG-590WR FABRICANTE: FUJIFILM NUMERO DE SERIE: 7G246A317	Unidade: UN	Qtde Solic: 1,00	Menor Cotação:
	Última Compra: R\$: 0,0000 Marca: Fornecedor:			
	PRODUTO NÃO COTADO			

Nº O.S.	Orçamento de Manutenção Técnica Endoscopia
103.112-24	
 anmed PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	Anmed Produtos Médicos Ltda. SCN QUADRA 1 BLOCO C SALA 907 ED BRASÍLIA TRADE CENTER, ASA NORTE, BRASÍLIA/DF CNPJ 01378750/0001-64 (61) 3033-7535 atendimento@anmed.com.br
Nome do Cliente:	INSTITUTO CEM FORMOSA
Equipamento:	VIDEOGASTROSCÓPIO
Modelo:	EG-590WR
Fabricante:	FUJIFILM
Nº de Série:	7G246A317
Item	Serviço a Ser Realizado
Orçamento	Foram realizados diversos testes em nosso laboratório e identificamos que:
Vedação Hermética	O aparelho não apresenta sua vedação hermética perfeita.
Obs.:	Apresenta vazamento no bloco distal e na ponta flexível.
Angulação UP	A deflexão não está sendo realizada normalmente.
Obs.:	Necessário lubrificação e ajustes.
Angulação Down	A deflexão não está sendo realizada normalmente.
Obs.:	Necessário lubrificação e ajustes.
Angulação Right	A deflexão não está sendo realizada normalmente.
Obs.:	Necessário lubrificação e ajustes.
Angulação Left	A deflexão não está sendo realizada normalmente.
Obs.:	Necessário lubrificação e ajustes.
Freio Right/Left	Os freios dos movimentos Right/Left estão funcionando corretamente.
Obs.:	
Freio Up/Down	Os freios dos movimentos Up/down estão funcionando corretamente.
Obs.:	
Ponta Flexível	
	A Ponta não está realizando os movimentos corretamente.
Obs.:	Desumidificação lubrificação e ajustes.
Tubo de Inserção	
	O tubo de inserção está em condições de uso.
Obs.:	
Tubo Conector	O tubo conector está em condições de uso.
Obs.:	
Conector	O conector endoscópico está íntegro.

Obs.:	
Canal de Biópsia	O canal de biópsia está com boa pressão.
Obs.:	
Distal	Bloco distal com lente CCD arranhada e vazamento na guia de luz.
Obs.:	
Canal de Ar	O canal de ar está com boa pressão.
Obs.:	
Canal de Água	O canal de água está com boa pressão.
Obs.:	
Borracha da Ponta	A Borracha da Ponta está íntegra.
Obs.: Devido ao serviço troca da borracha.	
Válvula de Água/Ar	A válvula de água e ar está funcionando corretamente.
Obs.:	
Válvula de Aspiração	A válvula aspiração está funcionando corretamente.
Obs.:	
Fibra de Luz	A fibra de luz não está com boa luminosa.
Obs.: Troca da guia de luz.	
CCD	CCD apresenta imagem e com lente arranhada.
Obs.:	
Lente de Luz	As lentes de luz não estão íntegras e arranhadas.
Obs.:	
Lente da Objetiva	A lente objetiva está arranhada causando reflexo.
Obs.:	
Placa Gerenciadora	Apresenta falta de aterramento.
Obs.: Necessário abertura do sistema e reparo ou troca.	
Botões Eletrônicos	Apresenta falta de funcionamento FR
Obs.: Necessário abertura e reparo.	
CONDIÇÕES GERAIS	
Validade do orçamento	30 dias
Forma de Pagamento	Boleto bancário 10 dias.
Garantia	03 (três) meses
Prazo de Execução	15 (quinze) dias uteis
<p>A garantia do serviço não cobrirá problemas decorrentes do mau uso do equipamento. Tais como variações de tensão, má instalação na rede elétrica, ou a falta de aterramento adequado. No caso de endoscópios flexíveis: furos nos canais de biópsia, ar ou água provocados por objetos pontiagudos como agulha de esclerose ou pinça de biópsia; quebra de lentes; furos na borracha da ponta; mordidas no tubo de inserção; ruptura/descolamento de canais devido a alta pressão (ar comprimido) ou mesmo avarias causadas pelo uso de produtos químicos não poderão ser cobertos pela garantia do serviço.</p>	
<p>Todo orçamento está sujeito a alterações, uma vez que na abertura do equipamento, após a aprovação, seja identificada alguma peça a mais a ser substituída. Contudo será feita, previamente, a consulta/autorização junto ao cliente.</p>	

Sempre que houver necessidade de desmontagem completa do endoscópio, deverão ser substituídos os canais de água, ar e biópsia, assim como a borracha da ponta flexível. Na desmontagem completa serão executadas ainda as lubrificações dos cabos de angulação, ponta flexível e tubo de inserção.

Os equipamentos biomédicos são muito sensíveis a longos períodos de armazenagem, seus componentes ópticos e eletrônicos, principalmente em se tratando de endoscópios flexíveis infiltrados, podem sofrer danos irreversíveis. Apesar de possuímos depósitos adequados não nos responsabilizamos por problemas ocasionados durante o longo período de armazenagem dos mesmos em nossa assistência técnica.

APARELHO INFILTRADO: A **infiltração** é um processo micro-corrosivo, pode haver sequelas imprevisíveis em um futuro incerto, mesmo após manutenção. Os mais comuns são: quebra da Ponta Flexível, problema na Fibra de imagem nos Fibras e na imagem dos vídeos. Diante dessas informações a Anmed não se responsabiliza por qualquer consequência futura.

Valor Total: R\$ 9 150,00

NOVE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS.

Desmontagem/ montagem.

Desumidificação/
desinfiltração

Reparo em Placa
Gerenciadora

Troca da guia de luz

Troca da Borracha

Reparo Botão
Eletrônico

Reparo no Cap

Fechamento Hermético

Controle de qualidade

Brasília, 15 de março de 2024.

Responsável Técnico:
Wesley da Cunha Almeida
CREA:070966406-0
DF

Atenciosamente,

Anmed.

De acordo em ____/____/____

ANMED LTDA.

**SCN QUADRA 1 BLOCO C SALA 907, ED BRASÍLIA TRADE CENTER – ASA NORTE –
CEP 70.711-902 – BRASÍLIA - DF**
Fone: (61) 3033-7535 atendimento@anmed.com.br



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 21/03/2024 às 12:18, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COORDENADOR DE COMPRAS, em 21/03/2024 às 15:19, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 22/03/2024 às 12:00, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 370112 e o código verificador 51395.