

SELEÇÃO DE FORNECEDORES - 146874

Nro Proposta	Nro Gerencial	Abertura	Encerramento	Nro Processo	Situação
883	146874	25/05/2023 10:19:57	29/06/2023 17:26:37	1104231 / 34273	Encerrada

Descrição da proposta

CONTR. EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA CÂMARA CONSERVADORA

Comprador

12.053.184/0002-18 - INSTITUTO CEM - POSSE

Proposta criada por

12.053.184/0002-18 - INSTITUTO CEM - POSSE

Endereço de cobrança

AVENIDA JK MORADA NOVA POSSE/GO 73.900-000 Telefone: (62) 9 9665-0903

Contato: (62) 9828-1370

Endereço de entrega

AVENIDA JK MORADA NOVA POSSE/GO 73.900-000 Telefone: (62) 9 9665-0903

Contato: (62) 9828-1370

Histórico de Publicação

	Data/Hora	Motivo	Encerramento
Publicação	25/05/2023 10:26:21	HISTORICO DA PRIMEIRA ABERTURA - INSERIDO AUTOMATICO	30/05/2023 09:00:00
1ª Republicação	30/05/2023 11:06:01	REPUBLICACAO	06/06/2023 09:00:00
2ª Republicação	13/06/2023 08:53:24	REPUBLICACAO	23/06/2023 09:00:00
3ª Republicação	23/06/2023 14:15:45	REPUBLICACAO	28/06/2023 09:00:00
4ª Republicação	29/06/2023 08:57:27	REPUBLICACAO	05/07/2023 09:00:00

TOTAL POR FORNECEDOR

Cnpj	Nome do Fornecedor	Contato	Docs	Certs	Cartas	Certifs	Ver Prop	Validade	Cond Pgto	Frete	Prazo Entrega	Fatura Mínima	Total Pedido
TOTAL DO PEDIDO													0,00

PRODUTOS/SERVIÇOS DA PROPOSTA

REFRIGERAÇÃO

<p>- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR MANUTENÇÃO CORRETIVA / PREVENTIVA NA CÂMARA DE RESFRIAMENTO</p> <p>1 Detalhes: CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA 220 VOLTS DE CORRENTE ALTERNADA; 50/60 HZ; MARCA NOVA INSTRUMENTS; MODELO INCUBADORA BOD</p> <p>Última Compra: R\$: 0,0000 Marca: Fornecedor:</p>	<p>Unidade: UN</p>	<p>Qtde Solic: 1,00</p>	<p>Menor Cotação:</p>
PRODUTO NÃO COTADO			



ASSISTEC SERVIÇOS E INSTALAÇÕES CNPJ:24.407.872/0001-37

FONE: 062- 96673714/ 062-92297974

Endereço: rua Juliao Rodrigues Qd.43 LT:04

E-mail: laiz.mari16@gmail.com

POLICLINICA ESTADUAL DA REGIÃO NORDESTE -POSSE

CNPJ: 12.053.184/0002-18

Cotação de Preços

Natureza da Despesa: Material para Manutenção, Reparos e Conservação de Bens Móveis					
Itens	Qtd	Desc.	Discriminação	Valor Unitário	Valor Total
1	1	un.	Instalação do motor embracor emr80hr	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	1	un.	Recarga de gás R134A	R\$ 380,00	R\$ 380,00
1	1	un.	Vaco no sistema	R\$ 140,00	R\$ 140,00
1	1	un.	Fio secador	R\$ 60,00	R\$ 60,00
1	1	un.	Valvula de serviço	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Valor Total da Cotação:					R\$ 910,00

. Proposta válida por 30 dias. Prazo de entrega 30 dias.

Posse, 16 de Maio de 2023.

Carimbo e Assinatura do Responsável

24.407.872/0001-37

LAIZ MARQUES BATISTA

Rua Julião Rodrigues Qd. 43 Lt. 04

Setor Augusto José Valente

CEP: 73.900-000

POSSE - GO

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202300148**Equipamento: **POLIPOSSE-0187 CAMARA CONSERVACAO DE VACINA BOD (NOVA INSTRUMENTS)****Pendente****Tipo da OS:** **CORRETIVA**

Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA

Aberta em 15/03/2023 10:08

Sector: **FARMÁCIA**

Prioridade: MÉDIA

Centros de Custo: FARMÁCIA (1521)

Plano Manut.:

Nº de Série : BK18080493

Código Extra:

Responsável:

Patrimônio:


Requisitante:

Nº do Chamado:


Fabricante: NOVA INSTRUMENTS

Itens da Ordem de Serviço

		QTD
MO 22/03/2023 13:00	ANDRÉ FELIPE DIRAN PAIXÃO SERVIÇO: ACOMPANHAMENTO ate às 22/03/2023 13:57 Realizado o acompanhamento de serviço externo prestado pela empresa FRISMART REFRIGERAÇÃO. Foi realizado análise técnica por profissional especializado em refrigeração que o compressor não estava funcionando e que terá que ser realizado a sua troca.	00:57
SO 22/03/2023 11:05	ACOMPANHAMENTO CAUSA: FALHA TÉCNICA OCORRÊNCIA: NÃO LIGA / DESLIGA	1 UN
MO 22/03/2023 10:20	ANDRÉ FELIPE DIRAN PAIXÃO SERVIÇO: ACOMPANHAMENTO ate às 22/03/2023 11:05 Realizado o acompanhamento de serviço técnico externo, prestado pela empresa ASSISTEC REFRIGERAÇÃO. Foi realizado análise de funcionamento interna da câmara de conservação bem como de seus componentes internos pelo técnico especializado em refrigeração. O técnico em questão analisou que o compressor não está funcionando e que terá que ser feito a sua troca por um novo.	00:45
FT 22/03/2023	EXISTEM FOTOS NESTA ORDEM DE SERVIÇO	



FT 16/03/2023

EXISTEM FOTOS NESTA ORDEM DE SERVIÇO
testes do compressor

ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: 202300148

Equipamento: POLIPOSSE-0187 CAMARA CONSERVACAO DE VACINA BOD (NOVA INSTRUMENTS)

Pendente

Tipo da OS: CORRETIVA

Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA

Aberta em 15/03/2023 10:08

Setor: FARMÁCIA

Prioridade: MÉDIA

Centros de Custo: FARMÁCIA (1521)

Plano Manut.:

Nº de Série : BK18080493

Código Extra:

Responsável:

Patrimônio:

Requisitante:

Nº do Chamado:

Fabricante: NOVA INSTRUMENTS

Itens da Ordem de Serviço


		QTD
MO 15/03/2023 10:08	<p>ANDRÉ FELIPE DIRAN PAIXÃO</p> <p>SERVIÇO: ANALISE ate às 15/03/2023 15:24</p> <p>Foi realizado a troca do relé térmico que estava avariado por um novo.</p> <p>Sensor térmico se encontrava funcionando corretamente, mas foi trocado por um novo.</p> <p>Foi Realizado teste com um novo capacitor.</p> <p>Após análises feitas internamente, a câmara de conservação não resfriava após a entrada do compressor.</p> <p>compressor comprometido terá que ser trocado.</p>	05:16
PE 15/03/2023 10:08	<p>AGUARDANDO APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO</p> <p>PENDÊNCIA EM ABERTO</p>	
OC 15/03/2023 10:08	<p>NÃO LIGA / DESLIGA</p> <p>CAUSA: FALHA TÉCNICA</p> <p>SERVIÇO: ACOMPANHAMENTO</p> <p>Câmara de conservação não resfria e nem estabiliza sua temperatura.</p>	
FT 15/03/2023	<p>EXISTEM FOTOS NESTA ORDEM DE SERVIÇO</p> <p>camara de conservação</p>	



FT 15/03/2023

EXISTEM FOTOS NESTA ORDEM DE SERVIÇO

componentes funcionando corretamente



ORDEM DE SERVIÇO

Nº da OS: **202300148**Equipamento: **POLIPOSSE-0187 CAMARA CONSERVACAO DE VACINA BOD (NOVA INSTRUMENTS)****Pendente****Tipo da OS:** **CORRETIVA**

Oficina: ENGENHARIA CLÍNICA

Aberta em 15/03/2023 10:08

Sector: **FARMÁCIA**

Prioridade: MÉDIA

Centros de Custo: FARMÁCIA (1521)

Plano Manut.:

Nº de Série : BK18080493

Código Extra:

Responsável:

Patrimônio:

Requisitante:

Nº do Chamado:

Fabricante: NOVA INSTRUMENTS

Itens da Ordem de Serviço

QTD

FT 15/03/2023

EXISTEM FOTOS NESTA ORDEM DE SERVIÇO
especificações técnicas do compressor

TÉCNICO RESPONSÁVEL

Nome: _____ Data: ____/____/____

VISTO DO SETOR

Nome: _____ Data: ____/____/____



Documento assinado eletronicamente por ENIVALDO CAMPOS RODRIGUES, 330.397.121-87, COMPRADOR, em 29/06/2023 às 17:43, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por JEZIEL BARBOSA FERREIRA, 476.308.411-91, DIRETOR GERAL, em 29/06/2023 às 18:19, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Documento assinado eletronicamente por WELLITON FELIPE DA SILVA ALVES, 436.895.948-55, DIRETOR FINANCEIRO, em 29/06/2023 às 19:47, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://cem.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 259557 e o código verificador 34273.